

Fotodokumentace stavby – srpen 2010



Stoka CA – křížení inženýrských sítí



Stoka CA – nasondování plyn. přípojky



Stoka CA-4-2 – oprava komunikace III/49918 –
označení zařezání hrany



Stoka CA-4-2 – oprava komunikace
III/49918 – zařezání hrany



Stoka CA-4-2 – oprava komunikace III/49918 –
podkladní vrstvy



Stoka CA-4-2 – oprava komunikace
III/49918 – podkladní vrstvy - hutnění