

Fotodokumentace – prosinec 2010



Stoka BA 1-2 – hutnění zásypu po
vrstvách



Stoka BA 1-2 – úprava komunikace



Stoka C – křížení inženýrských sítí



Stoka BA 1-1 – provizorní úprava
komunikace



Stoka A – hutnění po výkop. pracech



Stoka A – provizorní úprava komunikace